#### Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg Leipheim GmbH & co. KG Baustoffe • Geo- und Umwelttechnik



Beratung, Forschung und Material-prüfung in den Fachbereichen:

- Baustoffe
- Geo- und Umwelttechnik

Anerkannt nach RAP Stra 15 für

Baustoffeingangsprüfungen

- Eignungsprüfungen
- Fremdüberwachungsprüfungen
- Kontrollprüfungen
- Schiedsuntersuchungen in den Bereichen A, BB, BE, D, F, G, H, I

Sach- und Fachkunde für Probenahme nach LAGA PN 98

Andreas Thaler GmbH & Co. KG Täfertinger Straße 48 86356 Neusäß

lfM  $\,$  Institut für Materialprüfung  $\,$  Dr. Schellenberg Leipheim GmbH & Co. KG 89340 Leipheim, Maximilianstr. 15

Bericht-Nr.: 22S0603 Projekt Nr.: 22 / 60948 - 280 Datum: 01.09.2022

Betreff: Gesteinskörnungsgemisch 0/5, gebrochen

hier: Prüfungen nach den TL Pflaster-StB 06

## **PRÜFZEUGNIS**

Moräne, gebrochen Gesteinsart:

07.07.2022 durch Herrn Zimmermann, IFM Leipheim Probenahme am

> Herrn Gashi im Beisein von als Werksvertreter.

Geprüftes Erzeugnis	Entnahmestelle	Verwendungsbereich
FGK 0/5	Box	Bettungsmaterial

Dieser Bericht umfasst 3 Seiten und 0 Anlagen. Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde. Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter https://ifm-dr-schellenberg.de/datenschutz.

Persönlich haftende Gesellschafterin: IfM Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg Leipheim Verwaltungsges. mbH, Leipheim Amtsgericht Memmingen, HRB 11905

Telefon 08221 20733-0

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Peter Schellenberg Dipl.-Ing. (FH) André Schimetschek

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Günzburg Sparkasse Günzburg-Krumbach Firmensitz ist Leipheim Amtsgericht Memmingen, HRA 10898

IBAN DE95 7205 1840 0000 1034 81 BIC BYLA DE M1 GZK USt-IdNr. DE 226 876 050; St-Nr.121/164/02201

Telefax 08221 20733-109 E-Mail Leipheim@ifm-dr-schellenberg.de





Seite 2/3

### Untersuchungsergebnisse -Kornzusammensetzung (DIN EN 933-1)

Körnung	FGK 0/5	
Siebweite in mm	Siebdurchgang in M%	
		Anforderung
8,0	100,0	100
5,6	96,8	90-99
4,0	77,3	
2,8	60,2	
2,0	46,0	30-60
1,0	28,2	
0,5	18,7	
0,25	12,7	
0,125	8,2	
0,063	3,1	max. 5,0

Die untersuchte Körnung entspricht den Anforderungen der TL Pflaster-StB 06, Tabelle 4, Zeilen 1 und 2 an Bettungsmaterialien.

### Kornform (DIN EN 933-4)

Körnung	Kornform- kennzahl SI	geforderte Kategorie nach TL Gestein
<b>0/5</b> (Prüfkörnung 4,0-5,6)	8	SI <sub>50</sub>

Die Anforderung der TL Gestein-StB 04/18, Anhang H (SI<sub>50</sub>) wird eingehalten.

#### Fließkoeffizient von feinen Gesteinskörnungen (DIN EN 933-6)

FGK 0/5, geprüft am 0/2 mm

Rohdichte: 2,744 g/cm<sup>3</sup>

Fließkoeffizient Ecs: 37

Nach den TL Gestein-StB 04/18 ist das Ergebnis der Prüfung anzugeben.

Die Anforderung der TL Pflaster-StB 06, Tabelle 7, Zeile 1 an Bettungsmaterialien der Kategorie Ecs35 wird eingehalten.



# Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg Leipheim GmbH & Co. KG Baustoffe • Geo- und Umwelttechnik

Seite 3/3

Bezüglich der weiteren Kennwerte des Bettungsmaterials wird auf den IFM-Prüfbericht 22S0602 vom 01.09.2022 verwiesen.

INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG DR. SCHELLENBERG LEIPHEIM GmbH & Co. KG

i.V. Dr.-Ing. Vassiliou (stellvertr. Prüfstellenleiter)

k. Vnill-

22 / 60948